

Empfehlungen für Lagerung und Nutzung

Für Lagerung und Nutzung ist der Kunde verantwortlich. Damit die hohe Qualität unserer Produkte während der Lagerung und Nutzung erhalten bleibt, beachten Sie bitte unsere folgenden Empfehlungen:

- **Farbbeständigkeit:**
Bitte lagern Sie die Produkte nicht in direktem Sonnenlicht oder sehr hellem Kunstlicht.
- **Feuchtigkeit:**
Für die Lagerung wird ein sauberer, trockener Lagerraum empfohlen. Um die Festigkeit der Verpackungen zu erhalten, wird eine Lagerung bei einer relativen Feuchte von 50 % bis 65 % empfohlen.
- **Lagerungsdauer:**
Die Verpackungen sollten nicht länger als nötig (6 Monate) gelagert werden. Daher empfehlen wir das FIFO-Verfahren („First In First Out“).
- **Lagerung:**
Zur Vermeidung von Schäden sollten die Bündel bei der Lagerung nicht über die Palette hängen. Die Ware sollte auf den Paletten nicht höher als ca. 2,7 m gestapelt und es sollten höchstens 2 Paletten übereinander gestapelt werden, vorzugsweise mit einer Schutzschicht dazwischen.



Produktinformation

Toleranzen

Unsere Faserformverpackungen schützen Eier und die Umwelt! Farben, Gewichte und

Abmessungen der Produkte können aufgrund des natürlichen Materials, produktionsbedingter Variationen, Lagerungs- und Transportbedingungen abweichen.